

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinská 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	112
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	hlášeno PČR nové graffiti		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	na PVK hlášen výskyt potkanů a žádáno o deratizaci kanálů v okolí objektu		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	30.9.2024
Podpis:		Další kontrola:	14.10.2024