

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430, Praha 8	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	58
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Posprejovaná fasáda u vch. 430		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	Na pojišťovnu zažádáno o plnění z důvodu zatečení v několika bytech vlivem dešťů z poloviny září		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	30.9.2024
Podpis:		Další kontrola:	14.10.2024