

<b>Výkaz</b>			
<b>Adresa:</b>	Roudnická 452, Praha 8	<b>č. objektu:</b>	397
<b>Referent:</b>	Lenka Rousová	<b>č. kontroly:</b>	2024_20
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	OK		
<b>Vstupní portály</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	OK		
<b>Požární zařízení</b>	OK		
<b>Výtahy</b>	OK		
<b>Elektro</b>	V přízemí, 1.patru a 2.patru u bytů v chodbě před výtahem nesvíí žádná světelná tělesa, volán pan Černý na odstranění závady.		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	OK		
<b>Kontejnerové stání a okolí</b>	Odložené odpadkové koše.		
<b>Ostatní</b>	OK		
<b>Neodstraněné závady</b>	OK		
<b>Zkontroloval:</b>	Lenka Rousová	<b>Datum:</b>	30.09.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	14.10.2024