


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	09/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	16/9 vypadli zistič spol. osv. 445 (nahozeno) neuvítí světla 444 2P + špatný vykl. uče, 2x přízemí 446 5P, 1P, přízemí u 3G		
Topení, voda, kanalizace, plyn	23/9 - obhl. rekonstrukce spol. osvětlení		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	15/9 445, 446, 443 zatečení chodba, chodba, ložt 18/9 kontrola + lokální opravy střechy		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/9 24