

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 598	č. objektu:	442
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	09/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	10/9 7.p vlevo za výtahem nesvití světlo		
Topení, voda, kanalizace, plyn	28/8 hlášení zatečení po dešťosvodu v suterénu, KK poptala Všechno => CN dohodnutá oprava, 2/9 obhlídka stavu		
Kontejnerové stání a okolí objektu	16/9 kontrola realizace opravy dešťáky		
Ostatní	4/9 hlášení praskající zvuky 7-8 patro, kontrola rozvod. skříní v 7p (dotazováno 2x byty 8p) SKK domluvena kontrola elektrikářem stykačů v rozvodnici 7p (? ventilátory)		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	24/9 24

10/9 Vývěska / schránka porádka na schůzi