


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	09/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	vnitřní klíčky vstup dveří mají velké vřesky 10/9		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	10/9 suterén za výtahem vlevo světlo svítil slabě a nevyplně ✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	2/9 klíče => opravy plyn 4/9 opravy plyn dle revizorů zpráv v bytěch 10/9 kontrola dešťovodu		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	oprava 2/9 úprava kolárny v suterénu 4/9 předání kolárny v suterénu + číslování 30/9 <del>oprava</del> reinstal. topení v bytě koordinace		
Neodstraněné závady	27/9 hlášen únik plynu byt 24/objednána oprava		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/9 27