


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova, 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	09/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	3/9 výměna prasklého skla nadsvětlicí, 125		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	18/9 objednána oprava zvoukání dle obhl. a uzb.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	13/9 3x nepatří gargt vyčištěno, objednáno kompletu vyčištění gargtů		
Kontejnerové stání a okolí objektu	9/9 2024 domluveny zahradnické práce - ořez, okap. chodníků, výplně		
Ostatní	11/9 dle info/foto objednáno čištění okapů na 38. třídě 13/9 vývěska zahájení topné sezóny		
Neodstraněné závady	16/9 nahrazení zatečení, obhlídka (127) 25/9 - MĚP8 sondy do dlažby, vedoucí - čištění okapů		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 25/9 24