

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430, Praha 8	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	59
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Posprejovaná fasáda u vch. 430		
Vstupní portály	Vyvěšen formulář na objednání čipů nad rámeček hlášených osob		
Vnitřní společné prostory	428 - zavřena ventilačka nad vchodovými dveřmi, 428, 3.p. - instalovány chybějící dvířka od revizní skříňky v chodbě u bytů		
Požární zařízení	Ve 41. týdnu proběhla požární bezpečnostní kontrola		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	Na pojišťovnu zažádáno o plnění z důvodu zatečení v několika bytech vlivem dešťů z poloviny září		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	14.10.2024
Podpis:		Další kontrola:	29.10.2024