


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Faláskova 107/2	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	10/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	21/10 zazdění kolektorů, plišně malba kofářův zařízení, prohlídka, klíče, úvěska		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	9/10 kontrola opravy TUV a izolace přívod. potrubí teplovodu 20/10 přejička vyzdívků kolektor, malby sál II.		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	10/10 Upomínky do schránky 5x 21/10 Pozvánka schůze schrátek / úvěska		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/10 24