

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Clunpeli'kova 1058 - 1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	10/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	23/10 kontrola střechy, nechat učistit odtok. zábrany		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	23/10 Vytřídění keřík nové úsadky (1060)		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓ 10/2024, probíhá likvidace Buxusu / následně ptačí zoh 23/10 vyloměný řetěz zamýkání kontejnerů		
Ostatní	3/10 24 Vyvěska, výměna vodometru 23/10 Oprava zidek u garáží 14/10 KKna objektu		
Neodstraněné závady	30/10 převzetí opravy zidek 23/10 projednáno odstranění skříní 1060 s vlastníkem		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	30/10 2024