


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	10/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	445 zadní odstranit probuzující zeleň 8/10 24		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	3/10 24 vypadlé jističe spol. osvětlení 445, 446 31/10 24 — u — , nesvití světlo sklep 444 a 2x P 3x 445, 1x 446		
Topení, voda, kanalizace, plyn	12/10 24 havárie topení - sušárna, 446 - odstraněno B4točetvis		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	8/10 24 kontrola uelogy prostor (šindálové) 16/10 24 převzat prostor "Sazky" od paní Šindálové		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/10 24