


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Ma/kovského 594	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	10/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	14/10 prohlídka objektu ✓ 22/10 — u — 30/10 — u —		
Vstupní portály	14/10 západní vstup. dveře dříve (seřadit zámečkář) 15/10 opraveno + oprava kabel průchodky		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	15/10 kontrola systému vytápění		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	3/10 24 vývěška/sehrádky čip 22/10 předání 1x čip (být 25)		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/10 24