

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinská 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	114
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	odtraněno graffiti z celého domu + přetřeny dveře u krčků mezi vchody		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	od revizorky objektu převzaty klíče od objektu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	30.10.2024
Podpis:		Další kontrola:	11.11.2024