

| Výkaz pravidelné kontroly domu | | | |
|---|--|------------------------|------------|
| Adresa: | Mazovská 476 - 477, Praha 8 | č. objektu: | 459 |
| Referent: | Veronika Švarcová | č. kontroly: | 57 |
| Fasáda objektu | | | |
| Vstupní portály | 476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené | | |
| Vnitřní společné prostory | | | |
| Požární zařízení | | | |
| Výtahy | | | |
| Elektro | | | |
| Topení, voda, kanalizace, plyn | provedena montáž měřičů tepla, TUV a SV | | |
| Kontejnerové stání a okolí objektu | | | |
| Ostatní | rozdána obejdnaná těsnění mezi skla u lodžii | | |
| Neodstraněné závady | | | |
| Zkontroloval: | Veronika Švarcová | Datum: | 30.10.2024 |
| Podpis: | | Další kontrola: | 11.11.2024 |