

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Taussigova 1152 - 1157	<b>č. objektu:</b>	327
<b>Referent:</b>	Plevková, Šimková	<b>č. kontroly:</b>	10/2024
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	Jsou prováděny práce na soklu + odstranění starých zvonkových tabel.		
<b>Vstupní portály</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	Po kontrole HZS byly zjištěny drobné nedosatky, které HZS zapracovalo do své závěrečné zprávy (např. květiny, odpadny).		
<b>Požární zařízení</b>	Obdržení závěrečných zpráv od HZS.		
<b>Výtahy</b>	Je prováděn pravidelný servis výtahových strojů.		
<b>Elektro</b>	OK		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	Plyn_ probíhá odstraňování závad z revize		
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>	OK		
<b>Ostatní</b>	Montáž regulace topení.		
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Plevková, Šimková v.r.	<b>Datum:</b>	29.10.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	11/2024