

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	11/2024
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Předání soklu vč. zabudování a začištění zvonkových tabel.		
Vstupní portály	Seřízení vchodových dveří v celém objektu.		
Vnitřní společné prostory	Změna uklízeče ve vchodech 1155 - 1157, uzavřena nová příkazní smlouva.		
Požární zařízení			
Výtahy	Je prováděn pravidelný servis výtahových strojů.		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Plyn_ probíhá odstraňování závad z revize		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	Instalace domovních telefonů v jednotlivých bytech.		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	19.11.2024
Podpis:		Další kontrola:	12/2024