

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		216
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	OK klika u spojovacích dveří opravena		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	kolem popelnic opět poházeny odpadky - přeplná popelnice, nahlolané igelit. pytle patrně od potkanů		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	OK		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	29.10.2024
Podpis:		Další kontrola	04.11.2024