


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 594	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	17/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	13/11 Revize UPS a PO odvětrání 28/11 Věšák 2.-4.11.2024 montáž zvuků		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	19/11 výdej čipů pro nový vstup. systém		
Neodstraněné závady	✓		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28.11.24