

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paléškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	4/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		grafiti
Vstupní portály		seřizeno brana vstupu přízemí Zvýšená brana (vadné seřiz. ventily)	
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní		Nesvítí světlo před výtahy SAP (oby. čer.)	
Neodstraněné závady		- grafiti - vyklizení prodele	
Zkontroloval:	Foltin	<i>Foltin</i>	Datum: 7/4 2024