


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359	
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2024_09	
Fasáda objektu	OK			
Vstupní portály	OK			
Vnitřní společné prostory	OK			
Požární zařízení	V 532 přízemí - při kontrole hydrantů byl poničen zámek - nefunkční			
Výtahy	Pravděpodobně neumyté dveře výtahů zvažt zevnitř.			
Elektro	OK			
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK			
Kontejnerové stání a okolí	OK			
Ostatní				
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.		
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit		
	12/05/22	V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.		
	suterén	24/09/20	V suterénu 532 opět odložen nábytek	
		08/09/22	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola	
		08/06/23	V suterénu 532 za dveřmi před místností s uzávěrem SV je nové skladiště odložených věcí (pneumatiky, kancel, židle apod.)	
		09.05.2024	V suterénu 532 přibyla v zádveři k uzávěru SV televize.	
	30/10/22	Ve velké sušárně domu 532 je skladiště asi odpadu (černé pytle s hadry) a rozbité palety a nábytek.		
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice		
	11/04/24	V 532: 5. patro - před bytem č. 17 odložena židle 4. patro před bytem č. 14 kočárek a boty 3. patro před bytem č. 12 skříňka a další věci 3. patro před bytem č. 14 kočárek		
Podpis:	Eva Urbanová		Datum: 09.05.2024	
			Další kontrola: 23.05.2024	