

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	<b>č. objektu:</b>	381
<b>Referent:</b>	Mgr.Veronika Sluka, MBA	<b>č. kontroly:</b>	3
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	OK		
<b>Vstupní portály</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	OK		
<b>Požární zařízení</b>	OK		
<b>Elektro</b>	OK		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	OK		
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>	OK		
<b>Ostatní</b>			
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Mgr.Veronika Sluka, MBA	<b>Datum:</b>	22.06.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	29.06.2024