

Výkaz			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2024_14
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	Na zábradlí ve 2.patře a ve 4.patře chybí dvě koncovky a zároveň chybí jeden díl zábradlí ve 3.patře.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	Venkovní nerezové zábradlí u vstupního portálu je špinavé od výtrusů ptactva.		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	08.07.2024
Podpis:		Další kontrola:	22.07.2024