


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	6_9_2024
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	Datum:	6_9_2024
Podpis:		Další kontrola:	13_9_2024