

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	11/07
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	24/11 špatné světlo 121 Pradiv u vchodu seřadit čidlo 123 2P, nerviti 125 Pradiv u vchodu 125 světla krátký interval		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	- upozornit IPODEC (vývoz 2x týdně)		
Ostatní	22/11 kontejner na listí 24/11 maldouha (sušárna) 125 ? borole dřevo výroba - uhlídit ? Kučerová		
Neodstraněné závady	30/11 nahlášená závada na baltě paní Kto Foltin domluveno řešení na 2/12 24 (Jahoda)		
Zkontroloval:	Foltin	30/11 2024	Datum: JFoltin