

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 988-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	12/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
10/12 ✓ Fasáda objektu			
Vstupní portály			
12/12 Vnitřní společné prostory	Kontrola náhrad - Detalizace		
Požární zařízení			
Výtahy			
8/12 Elektro	Oprava světel 121/P, 125/P + perizemí		
31/12 Topení, voda, kanalizace, plyn	Odečty hlavních vodoměrů		
Kontejnerové stání a okolí objektu	10/12 nahlášeno vadné kole kontejneru a vadná zábranka na popelnicí, křovířádku (Svoboda)		
Ostatní	10/12 Obhlídka zatečení 127 byt č. 9 Fridrichovi 12/12 Převzetí pokladky od paní Křoftové		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/12 24