

| Výkaz pravidelné kontroly domu            |                                                                                                   |                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Adresa:                                   | Dovídkova 988-989                                                                                 |                                                                                      | č. objektu: 524   |
| Referent:                                 | David Foltin                                                                                      |                                                                                      | č. kontroly: 25/1 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                                                                                                   |                                                                                      |                   |
| Fasáda objektu                            | ✓                                                                                                 |                                                                                      |                   |
| Vstupní portály                           | ✓                                                                                                 |                                                                                      |                   |
| Vnitřní společné prostory                 | 8/1 2x klíč od schůz. místnosti HU 123<br>13/1 rozbité sklo vnitřních dveří (litrůlek) 121        |                                                                                      |                   |
| Požární zařízení                          | ✓                                                                                                 |                                                                                      |                   |
| Výtahy                                    | ✓                                                                                                 |                                                                                      |                   |
| Elektro                                   | 4/1 Výpadek el. spol. prostor 125 (hl. jistič)<br>13/1 Nesvití světlo v přízemí 123 21/1 Opraveno |                                                                                      |                   |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            | ✓                                                                                                 |                                                                                      |                   |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        | Vyhnuté jedno kolo kontejneru                                                                     |                                                                                      |                   |
| Ostatní                                   | 8/1 propadliny / uory u vchodu 123 vpravo<br>21/1 Vyvěška BYTOSEKUIS, uzavřeno 23, 24             |                                                                                      |                   |
| Neodstraněné závady                       |                                                                                                   |                                                                                      |                   |
| Zkontroloval:                             | Foltin                                                                                            |  | Datum: 31/1 25    |