

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-9	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	23/3 kontrola vstup dveří - vše OK		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	20/3 Revize PO		
Výtahy	/		
Elektro	4/3 vchod 125 trvale svítí světlo v 1.p objednat opravu + nastavení světla ve 2.p 6/3 výměna světla 125/1.patro		
Topení, voda, kanalizace, plyn	14/3 vývěska odcetly tepla Techny		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	21/3 zápis schůze		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/3 2025