


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989		č. objektu: 564
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/4
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	23/4 ✓		
Vstupní portály	28/4 instalace krycích listů u zadních vstupů		
Vnitřní společné prostory	17/4 kontrola krytí H2S Praha		
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro	14/4 Revize El. krytí 16/4 kontrola FVZ krytí 28/4 Oprava závad el. z revize krytí		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	7/4 KK, zeleň, dveře, světla, přístavek, sušárna 23/4 propadlý okap. chodník		
Neodstraněné závady	Objednáno seřízení a udržba vstup dveří		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/4 25