

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davičková 989-989		č. objektu: 564
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/6
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	26/6 sml. kryt 127 Fiala		
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro	9/6 výměna světla 127 (1. p) 12/6 2. p		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	3/6 sestřih živého plotu předzahradky 23/6 odstranění náletů 127, chem. ošetření okap. chodníků proti zelenu		
Ostatní	10/6 doplnění nástrah-deratizace 11/6 řešení s HČP-8		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/6 25