

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/8
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	11/8 nedovítazí radu dveře 127 14/8 opraveno		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro	28/8 kontrola hromosvodů		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	13/8 požadavek na servis sekčky		
Ostatní	14/8 obhlídka pro systém generál. klíče 19/8 odvoz sekčky na servis		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	28/8 25