

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/10
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	14/10 Ohlídka přístavek 121, 123, 125		
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	3/10 Kontrola kotelny (odvzdušnění 2p 127)		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	29/10 Dohl s MČP8 projektant zrušeno 15min před		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/10 25