

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	124
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/11
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	25/11 seřízení zadních dveří 127		
Vnitřní společné prostory	5/11 Oprava přístavky 127		
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro	21/11 Oprava světla 127		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	12/11 prohlídka dvora MČP&P projektant 28/11 kontejner na zahrady		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28/11 25