

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova, 986-989		č. objektu: 104
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/03
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	24/3 kontrola hydrantu a nasycení		
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	19/3 Opravy vstup dlažeb 123 a 125		
Ostatní	15/3 KK - příprava schodiště 15/3 pozvánky schodiště 31/3 Schodiště SVJ		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/3 26