

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/05
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro	12/5 Výměna světla v přízemí 121		
Topení, voda, kanalizace, plyn	12/5 Prohlídka pasportizace PD topení kanalizace 24/5 kapající voda ve výměníkch ⇒ TREND 28/5 1) kape kalorimet PT 2) prokapává ventil na přívodu		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	29/5 Výměna kalorimet +		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	29/5-26