

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986 - 989		č. objektu: 564
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/06
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	2/6 Oprava zářivky 3.1 (123)		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	23/6 nahlášeno protěčení z kompekry 127 kg + 89 (3. p.) vřešení p. Friedrich		
Kontejnerové stání a okolí objektu	22/6 Opětovný výskyt hor potkanů 125 přech propadlá dlaždice okap. chodníku		
Ostatní	11/6 klíče depluční, přerostlý živ. plot skutky v zahradě (127)		
Neodstraněné závady	22-25/6 pasportizace sítě		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/6 26