

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	584
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/04
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	9/4 čištění okapů a garží		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	20/4 zdpis ze shromažďování na vývěsky		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/4 26