

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	TAUSSIČOVA 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	PLEVKOVÁ, ŠILKOVÁ	č. kontroly:	2/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	HLÁŠENO NA ROZMĚŘENÝ HORIZONTÁLNÍ VOLÁNÍ (SIN)		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	ŘEŠENÍ KÝNĚNÝ JESTŘOSVOJŮ A OBJEDNÁNÍ KAPACITNÍ VODY V KULIDOVÉ MÍSTNOSTI Č.P 1157		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	/		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	PLEVKOVÁ, ŠILKOVÁ	Datum:	28.2.2025
Podpis:	LI	Další kontrola:	3/2025