

Výkaz pravidelné kontroly domu				
Adresa:	Čampelice 1058-1061		č. objektu:	326
Referent:	David Foltin		č. kontroly:	04/1-2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady				
Fasáda objektu	✓			
Vstupní portály	✓			
Vnitřní společné prostory	✓			
Požární zařízení	✓			
Výtahy	/			
Elektro	✓			
Topení, voda, kanalizace, plyn	8/7 výměna uzávětu vody před domem vchod 1061 23/7 výměna vodometné sestavy 1061			
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓			
Ostatní	30/7 kontrola vodomet. sestavy 1061			
Neodstraněné závady	/			
Zkontroloval:	Foltin		Datum:	30/7 24