

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	09/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	31/8 protočena klika spodních vstup. dveří 11/9 Opraveno (vypadly čtyřhrany - příležitostně u		
Vnitřní společné prostory	3/9 výměna samorazvítaců, seřízení dveří doplnění vnitřního čtyřhranu (suterén) 11/9 doseřízení samorazvítaců		
Požární zařízení	11/9 obhlídka pro EPS		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	14/9 protékající dešťák u dveří suterénu 18/9 izolace potrubí vodorovného - suterén		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	3/9 díra v kanálu na parkovišti, u kter zů potkan (hlášeno správcovi)		
Neodstraněné závady	* 14/9 seřízení samorazvítaců vstup. dveří 30/9 - obhlídka střechy + konzultace kot - Dřev zeleně (stromy u chod)		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	30/9 24

30/9 24