

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	29
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	409, 1. balkon - naprasklá krytka u kliky dveří na balkon (nemá vliv na otvírání)		
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	18. 11. od 18.h bude možné v kanceláři SVJ podepsat garážisty dohodu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	11.11.2024
Podpis:		Další kontrola:	25.11.2024