

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	14_9_2024
Fasáda objektu	vosy- odstraněno		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	komunikace s vlastníky ohledně nahrání smluv do Domusu, provedeno komunikace ohledně úklidu zvýšení o čištění "gajgrů"		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Mgr. Veronika Solis	Datum:	10.10.2024
Podpis:		Další kontrola:	10.11.2024