

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Obchodní 451-453	č. objektu:	342
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	10/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	15/10 Obhlídka vnějšího pláště objektu		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	29/10 - odlozpu ta' dlaždice 453 7/1P podle sta rozbouraná zed' u dešťosvodu 3P/453 - nevhodující dveře kolárny 451		
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro	29/10 - vadné světlo u skřípku 451 a 452 - nesutí světla 453 1.P ? čtečky čipů 451 a 453 neotvaz. dveře		
Topení, voda, kanalizace, plyn	29/10 - zatékání kolem dešťosvodu		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 29/10