

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430, Praha 8	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	63
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Posprejovaná fasáda u vch. 430		
Vstupní portály	Opětovně opraveno madlo u vch. 430 (místo madla dána koule)		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	429 - nesvítí světlo v přízemí u výtahu		
Topení, voda, kanalizace, plyn	28. 11.ve vchodě 428 (byty 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36) proběhne kontrola kuchyňských stoupaček a odboček TUV v bytech z důvodu špatné cirkulace		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	25.11.2024
Podpis:		Další kontrola:	09.12.2024