

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čaupešková 1058-1061		č. objektu: 326
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 11/01
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	14/11 z výměn časových spínačů světla ventilace (3x v každém vchodu) prověřit sel.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	14/11 Vývěška roční kontrola plynu 25/11 Kontrola plynu (2x nepřítupní byt)		
Kontejnerové stání a okolí objektu	14/11 kontejnerové stání, účty 19/11 obhlídka MČ P-8 úklid listí (Návrhová)		
Ostatní	25/11 KK, stížnost p. Moucha zima byt 1061 c5 potvrzeno i KK teplota v bytěch 21-22°C ve 21.30 se chladné topení		
Neodstraněné závady	- nedostatečné topení		
Zkontroloval:	Foltin	<i>[Signature]</i>	Datum: 28/11 24