

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Palíšková 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	12/07
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály 2/12 27/12	seřizování samozavíracího — u —		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy 2/12	Opakované uviznutí - malý výtah 3/12 aragovalno komplexní řešení (výměna vodiček) 7/12 ditto výtah odstaven		
Elektro 18/12	Uvolnění uadla velkého výtah 31/12 uviznutí výtahů 21.4. - 2/125 měření		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Oprava ventilu stoupačky kanalizační šachty 31/12 Odečet hl. vodoměrů		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/12 24