

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Rondnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	12/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
10/12 ✓ Fasáda objektu			
10/12 Vstupní portály	Vchod 444 poškozen výplň vnitřních dveří zadveří		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
12/12 Elektro	Oprava světel 446/sklep 4p		
31/12 Topení, voda, kanalizace, plyn	Odečty hl. vodoměrů		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
10/12 Ostatní	Vývěska - Zápis shromáždění		
10/12 Neodstraněné závady 31/12	Nedokončená oprava MIV 444/1P Opraveno		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/12 24