

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	33
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	spodní branka zprovozněna, osazena zámkem		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro	409 - hlášeno nezhasínající světlo		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	20.1.2025
Podpis:		Další kontrola:	03.02.2025