

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	S. K. Neumanna 2010, Praha 8	č. objektu:	510
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	vyvěšeny provozní informace (kontakty) na nástěnku domu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	20.1.2025
Podpis:		Další kontrola:	03.02.2025