

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	12/2024
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	Seřízení vchodových dveří v celém objektu. Výměna dveřních rámečků.		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	Je prováděn pravidelný servis výtahových strojů.		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Probíhá odvzdušnění celé topné soustavy v souvislosti s regulací topné soustavy.		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	19.12.2024
Podpis:		Další kontrola:	1/2025