

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	1_1_2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Mgr. Veronika Solis, MBA	Datum:	31_1_2025
Podpis:		Další kontrola:	10_2_2025